

1. Identifikácia produktu a spoločnosti

- **Názov produktu:** Ozdobná kovová miska v čiernej farbe – dizajn Gugelhupf, 26 cm – štýlový svietnik na čajovú sviečku pre útulné prostredie
- **Výrobca/dovozca:**
- **Adresa:**
- **Kontakt:**

2. Popis produktu

- **Účel použitia:** Dekoračné predmety na Vianoce a Silvestra vrátane stolových dekorácií, vencov, figúrok, kvetinových aranžmánov, príveskov a floristických aranžmánov.
- **Materiálové zloženie:**
 - **Materiály:** Drevo, plast (napr. PE, PP), sklo, keramika, kov, textil, polystyrén alebo prírodné materiály (napr. vetvičky, kôra, mach, šišky).
 - **Povrchy:** Maľované, potiahnuté, glazované, potlačené alebo opatrené trblietkami a farbivami.
 - **Prísady:** lepidlá, farbivá, ozdobné pásky, maše a vosky.

3. Potenciálne nebezpečenstvá

- **Nebezpečenstvo požiaru:** Dekoratívne materiály ako drevo, prírodné materiály, polystyrén a vosky sú vysoko horľavé.
- **Nebezpečenstvo porezania alebo prepichnutia:** Sklenené, keramické alebo kovové prvky môžu spôsobiť zranenia, ak sa zlomia alebo majú ostré hrany.
- **Tvorba prachu:** Suché prírodné materiály alebo trblietavé prvky môžu uvoľňovať prach, ktorý dráždi dýchacie cesty.
- **Nebezpečenstvo udusenía:** Malé časti alebo voľné dekoratívne prvky môžu prehltnúť deti alebo domáce zvieratá.
- **Chemická expozícia:** Laky, nátery a lepidlá môžu spôsobiť podráždenie, ak prídu do priameho kontaktu s pokožkou.

4. Bezpečnostné pokyny

4.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat, najmä s malými časťami alebo voľnými dekoratívnymi prvkami.
- Uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa, zdrojov tepla a zápalných zdrojov.
- Ak máte známe alergie, vyhnite sa priamemu kontaktu s trblietkami alebo farbivami.
- S krehkými predmetmi zaobchádzajte opatrne.

4.2 Poznámky k použitiu

1. Vianočné ozdoby používajte len na dekoratívne účely.
2. Nikdy nenechávajte sviečky horieť bez dozoru a položte ich na žiaruvzdorné povrchy.
3. Pravidelne kontrolujte suché prírodné materiály, ako sú vetvičky alebo mach, aby ste minimalizovali riziko požiaru.
4. Poškodené dekorácie, najmä ostré alebo zlomené časti, bezpečne zlikvidujte.
5. Odstráňte trblietky alebo prach jemným čistením, aby ste zabránili rozvíreniu prachu.

4.3 Pokyny na skladovanie

- Skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu svetla, aby ste zabránili zmene farby alebo znehodnoteniu materiálu.
- Bezpečne zabaľte krehké predmety a chráňte ich pred nárazmi.
- Chráňte výrobky pred vlhkosťou a vlhkosťou, najmä prírodné materiály.

5. Opatrenia prvej pomoci

- **V prípade porezania:** Vyčistite a vydezinfikujte ranu a v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc.
- **Ak dôjde k podráždeniu pokožky v dôsledku náterov alebo lepidiel:** Dôkladne umyte mydlom a vodou.
- **Ak dôjde k podráždeniu očí prachom alebo trblietkami:** Okamžite ich vypláchnite čistou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
- **Pri prehltnutí malých častí:** Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- **Pri vdýchnutí prachu:** Poskytnite čerstvý vzduch a vyhľadajte lekársku pomoc, ak symptómy pretrvávajú.

6. Protipožiarne opatrenia

- **Vhodné hasiace prostriedky:** CO₂, prášok, pena, voda.
- **Špeciálne opatrenia:** Noste ochranu dýchacích ciest, pretože pri spaľovaní natieraných materiálov môžu vzniknúť toxické výpary.

7. Skladovanie a preprava

- **Ukladací priestor:**
 - Skladujte v suchu, chlade a chráňte pred svetlom.
 - Krehké predmety bezpečne zabaľte a chráňte pred mechanickými vplyvmi.
- **Doprava:**
 - Výrobky prepravujte spôsobom, ktorý ich chráni pred nárazmi a vlhkosťou.

8. Pokyny na likvidáciu

- **Likvidácia v závislosti od materiálu:**
 - Drevo, prírodné materiály a textilie: zvyškový odpad alebo kompostovanie.
 - Plastové, sklenené a kovové prvky: recyklácia v súlade s miestnymi predpismi.
 - Potiahnuté alebo natreté predmety: Zlikvidujte spolu so zvyškovým odpadom.
- **Obalové materiály:** Recyklujte podľa miestnych predpisov.

9. Ďalšie informácie

- Ďalšie podrobnosti o bezpečnom používaní nájdete v pokynoch na obale produktu.
- otázky? Kontaktujte nás na .