

1. Identifikácia produktu a spoločnosti

- **Názov produktu:** Špendlíky Strieborne lesklé Železo Poniklované 105/30mm 500g
- **Výrobca/dovozca:** H & R GmbH
- **Adresa:** DE 58636 Iserlohn, Osemundstraße 4
- **Kontakt:** info@the-wire-man.com

2. Popis produktu

- **Zamýšľané použitie:** Potreby pre potreby kvetinárstva, dekorácie, remeselné projekty a obalové aplikácie.
- **Materiálové zloženie:**
 - **Materiály:** plast, kov, papier, textil alebo kombinované materiály.
 - **Povrchy:** Lakované, potiahnuté, štruktúrované alebo prírodné.

3. Potenciálne nebezpečenstvá

- **Nebezpečenstvo mechanického poranenia:** Ostré hrany alebo špicaté časti môžu spôsobiť rezné a bodné poranenia.
- **Nebezpečenstvo udusenía:** Malé časti môžu deti alebo domáce zvieratá prehltnúť.
- **Nebezpečenstvo požiaru:** Horľavé materiály ako papier, textilie alebo plasty.
- **Chemické vystavenie:** Nátery alebo farbivá môžu byť zdraviu škodlivé, ak sa používajú nesprávne.

4. Bezpečnostné pokyny

4.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov tepla.
- Nevhodné na konzumáciu - čisto dekoratívne a funkčné účely.
- Opatrne manipulujte s ostrými alebo špicatými predmetmi.

4.2 Poznámky k použitiu

1. Spotrebný materiál používajte iba na určený účel.
2. Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou a ústami s materiálmi s nátermi alebo farbami.
3. Poškodené alebo opotrebované veci opätovne nepoužívajte.
4. Výrobky bezpečne upevnite, aby ste zabránili prevráteniu alebo pádu.

4.3 Pokyny na skladovanie

- Skladujte na chladnom, suchom mieste a chráňte pred svetlom.
- Chráňte pred vlhkosťou a priamym slnečným žiarením.
- Ostré alebo špicaté predmety skladujte bezpečne.

5. Opatrenia prvej pomoci

- **V prípade rezného alebo bodného poranenia:** ranu očistite a dezinfikujte a v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc.
- **V prípade kontaktu pokožky s nátermi alebo farbami:** Dôkladne očistite mydlom a vodou.
- **Pri požití:** Nepodávajte jedlo ani pitie a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- **Pri vdýchnutí častíc alebo prachu:** zaistite prívod čerstvého vzduchu a pri výskyte symptómov vyhľadajte lekársku pomoc.

6. Protipožiarne opatrenia

- **Vhodné hasiace prostriedky:** CO₂, pena, prášok.
- **Špeciálne opatrenia:** Pri manipulácii s horľavými materiálmi ako papier alebo plast používajte ochranu dýchacích ciest.
- **Poznámka:** Pri horení sa môžu uvoľňovať toxické výpary.

7. Skladovanie a preprava

- **Ukladací priestor:**
 - Skladujte v suchu a bezpečne.
 - Chráňte predmety pred mechanickým poškodením.
- **Doprava:**
 - Chráňte pred nárazmi a tlakom.
 - Bezpečne zabaľte ostré alebo citlivé predmety.

8. Pokyny na likvidáciu

- **Likvidácia v závislosti od materiálu:**
 - Plastové diely: Recyklácia podľa miestnych predpisov.
 - Kovové časti: recyklácia prostredníctvom kovového odpadu.
 - Papier alebo textilie: odpadový papier alebo zvyškový odpad v súlade s miestnymi predpismi.
- Obalový materiál recyklujte v súlade s miestnymi predpismi.

9. Ďalšie informácie

- Ďalšie podrobnosti o bezpečnom používaní nájdete v pokynoch na obale produktu.
- otázky? Kontaktujte nás na info@the-wire-man.com.