

1. Identifikácia produktu a spoločnosti

- **Názov produktu:** Svadobný špendlík zelený, strieborný 2,6cm x 5cm 50 ks
- **Výrobca/dovozca:** H & R GmbH
- **Adresa:** DE 58636 Iserlohn, Osemundstraße 4
- **Kontakt:** info@the-wire-man.com

2. Popis produktu

- **Účel použitia:** Svadobné dekoračné predmety vrátane stolových dekorácií, vešiakov, figúrok, aranžmánov, sviečok, váz a floristických materiálov.
- **Materiálové zloženie:**
 - **Materiály:** drevo, plast, keramika, sklo, kov, textil, papier alebo prírodné materiály.
 - **Povrchy:** Lakované, potiahnuté, potlačené, zrkadlové, zdobené alebo trblietavé.
 - **Prísady:** Farby, lepidlá, nátery, umelé kvety, mašle, stuhy, pierka alebo korálky.

3. Potenciálne nebezpečenstvá

- **Nebezpečenstvo požiaru:** Veľmi horľavé materiály, ako sú textílie, papier, drevo alebo potiahnuté dekorácie.
- **Nebezpečenstvo udusení:** Malé prvky, ako sú korálky, stuhy alebo ozdobné kusy, môžu deti alebo domáce zvieratá prehltnúť.
- **Rezne:** Ostré hrany na skle, kove alebo keramike môžu spôsobiť zranenie.
- **Tvorba prachu:** Sušené kvety, trblietky alebo prírodné materiály môžu uvoľňovať prach, ktorý môže dráždiť dýchacie cesty.
- **Chemické vystavenie:** Farby, lepidlá a nátery môžu spôsobiť podráždenie pri kontakte s pokožkou alebo pri vdýchnutí.

4. Bezpečnostné pokyny

4.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- **Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat, najmä malých častí, ktoré by mohli prehltnúť.**
- **Uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa, zdrojov tepla a zdrojov zapálenia.**
- **Zabráňte tvorbe prachu a používajte v dobre vetraných priestoroch.**
- **Ak je známe podráždenie pokožky, noste ochranné rukavice.**

4.2 Poznámky k použitiu

1. Svadobné dekorácie používajte len na ich zamýšľaný dekoratívny účel.
2. Nikdy nenechávajte sviečky horieť bez dozoru a položte ich na žiaruvzdorné povrchy.
3. S krehkými materiálmi, ako je sklo a keramika, zaobchádzajte opatrne.
4. Pravidelne odstraňujte trblietky a prachové častice, aby ste zabránili kontaminácii.
5. Nepevne nepripevňujte ťažké alebo ostré predmety.

4.3 Pokyny na skladovanie

- Skladujte v suchu, chlade a chráňte pred svetlom.
- Krehké predmety bezpečne zabaľte a uložte ich chránené pred nárazmi.
- Chráňte pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a zdrojmi ohňa.

5. Opatrenia prvej pomoci

- **V prípade porezania:** Vyčistite a vydezinfikujte ranu a v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc.
- **Ak dôjde k podráždeniu pokožky:** Dôkladne umyte mydlom a vodou.
- **Ak dôjde k podráždeniu očí prachom alebo trblietkami:** Oči dôkladne vypláchnite čistou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
- **Pri prehltnutí malých častí:** Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- **Pri vdýchnutí prachu:** zabezpečte prívod čerstvého vzduchu a pri akýchkoľvek príznakoch vyhľadajte lekársku pomoc.

6. Protipožiarne opatrenia

- **Vhodné hasiace prostriedky:** CO₂, pena, prášok, voda.
- **Špeciálne opatrenia:** Noste ochranu dýchacích ciest, pretože pri spaľovaní lakovaných alebo dekoračných materiálov môžu vznikáť toxické výpary.

7. Skladovanie a preprava

- **Ukladací priestor:**
 - Skladujte na chladnom, suchom a bezprašnom mieste.
 - Bezpečne zabaľte krehké materiály.
- **Doprava:**
 - Skladujte produkty bezpečne a chráňte ich pred nárazmi a vlhkosťou.

8. Pokyny na likvidáciu

- **Likvidácia v závislosti od materiálu:**
 - Drevo, papier a prírodné materiály: kompostovanie alebo zvyškový odpad.
 - Plastové diely: Recyklujte v súlade s miestnymi predpismi.
 - Sklenené alebo keramické prvky: použité sklo alebo zvyškový odpad.
 - Natierané alebo kombinované materiály: Zlikvidujte spolu so zvyškovým odpadom.
- Obalový materiál recyklujte v súlade s miestnymi predpismi.

9. Ďalšie informácie

- Ďalšie podrobnosti o bezpečnom používaní nájdete v pokynoch na obale produktu.
- otázky? Kontaktujte nás na info@the-wire-man.com.