

1. Identifikácia produktu a spoločnosti

- **Názov produktu:** Plumosum 1 Erika 25 ks
- **Výrobca/dovozca:** fleur ami® GmbH
- **Adresa:** DE 47918 Tönisvorst, Höhenhöfe 6
- **Kontakt:** info@fleur-ami.com

2. Popis produktu

- **Účel použitia:** Spomienkové floristické predmety na výzdobu cintorínov, pohrebné aranžmány, výzdobu hrobov a kvetinovú výzdobu.
- **Materiálové zloženie:**
 - **Materiály:** Prírodné materiály (napr. mach, vetvičky, kôra, šišky), plast (napr. PE, PVC), textílie, kov, keramika a sklo.
 - **Prísady:** Farbivá, lepidlá, laky, nátery, vosky, mašle, stuhý a sviečky.

3. Potenciálne nebezpečenstvá

- **Nebezpečenstvo požiaru:** Veľmi horľavé materiály, ako sú sušené kvety, mach, sviečky, plasty alebo stuhý, môžu pri kontakte s otvoreným ohňom horieť.
- **Nebezpečenstvo porezania alebo prepichnutia:** Ostré hrany alebo drôtené výstuže na aranžmánoch a dekoráciách môžu viesť k poraneniam.
- **Tvorba prachu:** Suché materiály alebo dekoratívne prvky môžu uvoľňovať prach a dráždiť dýchacie cesty.
- **Vplyv na životné prostredie:** Nesprávna likvidácia plastových alebo potiahnutých materiálov môže viesť k znečisteniu životného prostredia.
- **Mechanické zranenie:** Veľké alebo ťažké pamätné predmety môžu spadnúť, ak sú nesprávne umiestnené.

4. Bezpečnostné pokyny

4.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- **Nikdy nenechávajte horieť sviečky a vosky bez dozoru.**
- **Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat, najmä s malými časťami.**
- **Uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov zapálenia.**
- **Zabráňte tvorbe prachu a zabezpečte dostatočné vetranie.**
- **Pri práci s ostrými alebo ostrými materiálmi noste ochranné rukavice.**

4.2 Poznámky k použitiu

1. Umiestnite pamätné predmety bezpečne a chráňte ich pred poveternostnými vplyvmi.
2. Pri použití sviečok používajte tepelne odolné podložky a používajte lampáše.
3. Bezpečne zlikvidujte poškodené alebo ostré prvky, ako sú konce drôtov.
4. So sušenými kvetmi a prírodnými materiálmi zaobchádzajte opatrne, aby ste predišli zlomeniu a tvorbe prachu.
5. Používajte len na určený účel (cintorínske a smútočné šperky).

4.3 Pokyny na skladovanie

- Skladujte na suchom, chladnom mieste a chráňte pred svetlom, aby nedošlo k zmene farby a poškodeniu materiálu.
- Chráňte sviečky pred priamym slnečným žiarením a zdrojmi tepla.
- Výrobky skladujte bezpečne a mimo mechanického poškodenia.

5. Opatrenia prvej pomoci

- **V prípade porezania:** Vyčistite a vydezinfikujte ranu a v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc.
- **V prípade kontaktu pokožky s lepidlom alebo náterom:** Dôkladne očistite mydlom a vodou.
- **Pri vdýchnutí prachu:** zabezpečte prívod čerstvého vzduchu a ak symptómy pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.
- **Pri zasiahnutí očí časticami alebo prachom:** Okamžite ich vypláchnite čistou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
- **Pri prehltnutí malých častí:** Nepodávajte jedlo ani pitie a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

6. Protipožiarne opatrenia

- **Vhodné hasiace prostriedky:** CO₂, prášok, pena, voda.
- **Špeciálne opatrenia:** Pri spaľovaní plastov alebo voskových materiálov používajte ochranu dýchacích ciest, pretože môžu vznikáť toxické výpary.

7. Skladovanie a preprava

- **Ukladací priestor:**
 - Skladujte v suchu, chlade a chráňte pred svetlom.
 - Sviečky a prírodné materiály skladujte oddelene, aby ste predišli deformácii alebo nebezpečenstvu požiaru.
- **Doprava:**
 - Krehké alebo ťažké dekoratívne predmety zabaľte nárazuvzdorným spôsobom.
 - Chráňte výrobky pred vlhkosťou a mechanickými vplyvmi.

8. Pokyny na likvidáciu

- **Likvidácia v závislosti od materiálu:**
 - Prírodné materiály: kompostovanie alebo zvyškový odpad.
 - Plastové a keramické prvky: Recyklácia podľa miestnych predpisov.
 - Zvyšky sviečky: zvyškový odpad.
 - Kovové rámy a drôtené časti: Recyklácia prostredníctvom kovového odpadu.
- **Obalové materiály:** Recyklujte podľa miestnych predpisov.

9. Ďalšie informácie

- Ďalšie podrobnosti o bezpečnom používaní nájdete v pokynoch na obale produktu.
- otázky? Kontaktujte nás na info@fleur-ami.com.